

Onderhoud & behandeling zwarte spikkels op voorvergrijsd hout

De zwarte spikkels zijn een gevolg van vocht in het hout. Tijdens het voorvergrijzingsprocedé wordt een bleekmiddel gebruikt dat vocht aantrekt, waardoor het thermisch behandeld hout gevoeliger kan zijn aan schimmelvorming. Een goede ventilatie is dus extra belangrijk.

Schimmelvorming is een natuurlijk proces en zal de duurzaamheid van het hout in geen geval aantasten. Het gaat louter om het esthetische aspect. In principe zullen de zwarte spikkels mettertijd verdwijnen, maar ze zijn ook heel eenvoudig te behandelen met hetzelfde bleekmiddel als bij het voorvergrijzen.

Hoe gaat u te werk?

1. Smeer de gevelbekleding in met het product. Gebruik hiervoor een grote borstel en draag best ook een beschermende bril en handschoenen, aangezien het product de ogen en/of handen kan irriteren.
2. Laat het vervolgens vanzelf drogen.

Let wel: nooit toepassen bij een temperatuur onder 15 °C.

Na de behandeling zal uw gevelbekleding er zo goed als nieuw uitzien.

Wilt u graag aan de slag met het bleekmiddel? Laat het ons weten en wij bezorgen u het product.